## Erledigt Asus B360m-K, kein OSX-Boot

## Beitrag von "Morlock65" vom 23. März 2019, 17:17

So, jetzt habe ich aus Verzweiflung ein Bios Update gemacht.

(Mich irritiert noch immer, dass ich im Bios nirgends einen AHCI Modus einstellen kann. Ist das heutzutage automatisch?)

Beim Start im -v Modus blieb der Rechner jetzt an anderer Stelle stehen. Hab ihn grad nochmal mit Bootlogo am Start, er ist jetzt viel weiter als vorher, aber sehr langsam.

Während ich hier schreibe, hat er sich von noch fehlenden 10 mm auf 7 vorgearbeitet. <sup>©</sup>

