

# [TOOL] Vega 64 PowerPlayTable Generator

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 23. März 2019, 23:01**

Sofern das mit der statischen Entladung ggf. auch mit Verzögerung von 1-2 Sekunden nach Berührung passieren kann, kann ich es nicht ganz ausschließen. Ich habe hierzu noch folgenden Thread (allerdings ohne Lösung des Problems) gefunden:

<https://www.hardwareluxx.de/co...read-faq-1173167-364.html>

Und auch hier dreht es sich um eine Sapphire Nitro+ Vega 64.