

**Erledigt**

## **BCM943602CS Probleme mit Bluetooth**

**Beitrag von „l3rry“ vom 30. März 2019, 10:47**

Hi,

ich nutze das gleiche Board und auch die gleiche WLAN/Bluetooth Karte. Ich musste meine USB Ports richtig initialisieren hinsichtlich Portlimitation unter macOS (kannst dich da ja mal bei Gelegenheit einlesen).

Meine Karte steckt an dem Port B (USB\_E12). Mit der angehängten Config.plist und den ACPI Files sollte es laufen. Config bitte hinsichtlich SMBIOS und was du sonst noch brauchst anpassen. Geht eigentlich nur um den Eintrag unter "Kernel and Kext Patches"

Grüße