

Erledigt

Nach Update auf 10.14.5 kein USB3 mehr?

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 5. April 2019, 18:52

Mich wundert, dass USBPorts.kext nach dem Update nicht mehr funktioniert hat. Hast du vielleicht mal das SMBIOS gewechselt? Auch seltsam, dass das Bootflag uia_exclude die angegebenen Ports nicht deaktiviert.