

Erledigt

zusätzlichen SATA Controller mit Chipsatz: ASMEDIA ASM1061 Hackintosh bootet nicht mehr.

Beitrag von „KayKun“ vom 6. April 2019, 23:47

Hay in meiner Signatur habe ich einen SATA Controller stehen welcher OOB (ohne Kext unter OSX) rennt und sogar Multicard fähig ist

Um genau zu sehen ist es diese hier

https://www.amazon.de/gp/produ...itle_o05_s00?ie=UTF8&th=1