

Erledigt nach einbau einer m.2 datenplatte ist m.2 systemplatte langsam (in diskutility via sata bus erkannt)

Beitrag von „hannez“ vom 9. April 2019, 18:01

Klingt erstmal logisch. Ich Prüf das morgen mal mit dem hwmonitor nach.

Seltsam nur das scheinbar prinzipiell runtergetaktet wird und nicht allmählich... Also schon beim starten des kopieren oder des aja speed tests ist die systemplatte lahm.

meint ihr das die platte wegen dieser überhitzung (zu der sie prinzipiell neigt) im os automatisch über sata bus erkannt wird. Vor dem hintergrund, das die platte vor ein paar tagen noch "normal" lief, leuchtet mir das alles noch nicht so richtig ein...

Aber klar wenn das ne minderwertige platte ist dann kann es sein, dass ich sie im laufe der letzten wochen zerballert habe und sie jetzt besonders schnell oder permanent überhitzt.

Danke für eure hilfe