

Erledigt

## Acer S7

**Beitrag von „PHX75“ vom 11. Februar 2013, 01:02**

Hallo!

Umstellen im Bios geht leider nicht. Bleibt auf 128MB.  
Hier mal das Neueste Update:

Das meiste funktioniert:-)

Hd4000 läuft nativ und mit Hardwareunterstützung in FullHD

Batterieanzeige geht

Touchpad eingeschränkt, aber läuft, kein multitouch

Tastatur und Beleuchtung funktionieren

WLAN via Belkin N150 USB Adapter, dabei wird es bleiben, da der interne verlötet ist

Webcam läuft ebenfalls

Audio, mit neuestem VoodooHDA wird die Karte erkannt, kann aktiviert werden, sieht alles gut aus und jetzt spielt sie auch 😊

Probleme:

Mit wifi leider kein iCloud, AppStore,... Ich finde momentan keine Lösung, da ja keine interne LAN Karte vorhanden ist, die ich auf en0 Fördern könnte.

Alles in allem viele Schritte in die richtige Richtung, aber noch nicht der Durchbruch.

System läuft nachwievon von USB, ich weiß nicht, wie das mit dem internen raid laufen würde, würde es wohl auflösen und für Dual Boot nutzen. Vom installer wird es nicht erkannt, müsste es wohl auflösen, aber dann ist die recovery Partition weg und Rückgabe wohl ausgeschlossen.

Schönen Abend!

Markus