

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „barnet31“ vom 14. April 2019, 20:06

In deinem Video ist eine andere Clover version als mit der Ich installiert habe Version 4910. Vielleicht ein ansatz

nachtrag

ich habe das ganze mit Clover 4895 aufgesetzt leider keine Veränderung