

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2019, 22:58

Das klingt doch schon mal super... 😊

Zu deinen BIOS-Pics gibt es aber auch noch einiges zu sagen.

- Unter "Boot\Secure Boot" muss "Secure Boot state" auf "Disabled" stehen... Dazu einfach unter "Key Management" die vorhandenen Keys löschen.
- Unter "Advanced\USB Configuration" sollte "XHCI Hand-off" auf "Enabled" stehen, da ansonsten Schwierigkeiten mit USB2.0-Geräten auftauchen können.
- Unter "Advanced\Onboard Device Configuration" sollte "Connectivity Mode (Wi-Fi & Bluetooth)" nur auf "Enabled" stehen, wenn dort auch eine unterstützte WLAN-/BT-Kombi-Karte drinnen steckt.
- Unter "Advanced\System Agent (SA) Configuration" kannst du den "VT-d" auf "Enabled" stellen... der wird seit einigen Versionen direkt im Clover Bootloader abgefangen und muss nicht mehr speziell deaktiviert werden.

Wahrscheinlich hat einer der ersten beiden Hinweise direkt was mit deinem vorzeitigen Installationsabbruch zu tun.