

## Erledigt RAM Erweitern

Beitrag von „Locke“ vom 25. April 2019, 23:22

Kann im Bios nix machen. RAM ist genau der gleiche wie drin ist. Liegt auch nicht am RAM , weil er mit dem Neuen egal in welchem Slot der ist bootet.

Wenn beide drin sind gibt es Panik. Im Bios steht auf jeden fall 16GB und in Windows auch drin.

