

Erledigt

USBPorts.kext

Hackintool

Anleitung

## Verwirrung

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. April 2019, 00:33

ah jetzt sehe ich auch das du 2 Controller hast.

| USB Controller: |   |         |           |           |
|-----------------|---|---------|-----------|-----------|
| Type            | Name  | Serie   | Vendor ID | Geräte ID |
| XHC             | 8 Series/C220 Series Chipset Family USB xHCI  | 8       | 0x8086    | 0x8C31    |
| EHC2            | 82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4 | Unbe... | 0x8086    | 0x3A37    |

Vermutlich kommt dies davon aber genau weiss ich es nicht, kenne deinen Board nicht.

Check das mal im IOexplorer nach.

PS: ja ich hab den PortlimitPatcht drin, daher 17.