

Erledigt

USBPorts.kext

Hackintool

Anleitung

Verwirrung

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. April 2019, 00:57

Wie gesagt ich kenn den Board nicht genau, laut dem Spezifikation deiner Board müsste es nur einen geben.

Kann aber auch Bios Einstellung bezüglich XHCI sein.

Vielleicht meldet sich noch jemand der da mehr Erfahrung bezüglich deines Board's hat.

Gruß Coban