

Erledigt

Probleme mit INTEL HD630 und dem herunterfahren

Beitrag von „barrrrt“ vom 3. Mai 2019, 17:33

Was hast du denn gemacht? Den kompletten drivers64uefi Ordner gelöscht? Also den Inhalt? Ich denke es war eher gemeint die .EFI Dateien da etwas aufzuräumen.

Es sollten wahrscheinlich reichen bei dir:

- ApfsDriverLoader-64.efi
- AptioMemoryFix-64.efi
- DataHubDxe-64.efi
- FSInject-64.efi
- PartitionDxe-64.efi

ggfs.

- SMCHelper-64.efi (da weiss ich nicht, ob das nur bei Virtual SMC benötigt wird... ka).

Zu diesem Problem: Bei mir tritt das mit dem Reboot auch auf. Habe einen Intel 8500 und ein H310 Board (welches ich gerade versuche einzurichten).

Ich will den Thread hier jetzt nicht kapern, aber vielleicht finden wir weitere Gemeinsamkeiten, wo der Fehler liegt. Deswegen hänge ich meine EFI mal mit an.

[EFI.zip](#)

Da habe ich wie gesagt, das gleich Problem. Computer startet beim Herunterfahren neu.