

**Erledigt**

## **Mountain Lion bootet nicht ohne unibeast usbstick**

**Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 11. Februar 2013, 10:43**

die Geforce wird vermutlich zum umgehen des PCI COnfiguration begin Problems den Bootflag npci=0x2000 benötigen.

Wenn der Stick ihn nicht braucht sind evtl die älteren Kexts dort installiert worden um das Problem zu beheben.

Die Aussage ... tritt ein Kernelpanik auf ist in etwa so Präzise wie wenn jemand sagt er hat einen Fisch im Meer gesehen.

Screenshot?