

**Erledigt**

## **RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt**

**Beitrag von „DerJKM“ vom 12. Mai 2019, 19:41**

Hm, ich kann mir immer noch nicht vorstellen dass dieser Chip so anders ist.

Nur zur Sicherheit: Probier doch bitte diese config kurz aus. Ich habe zwar lediglich die Fake-ID eingetragen, hatte aber selbst schonmal das Problem dass Clover die ID nicht wollte.

Ansonsten wäre es noch eine letzte Option, im Treiber die ID auf die 0x6FDF1002 zu setzen. Dazu öffnest du /System/Library/Extensions und kopierst zunächst AMD9500Controller.kext und AMDRadeonX4000.kext auf den Desktop. Dann öffnest du beide Dateien (Rechtsklick -> Paketinhalt zeigen) und ersetzt in den Dateien (in beiden Kexten identisch) Contents/Info.plist alle Vorkommen von "0x67DF1002" durch "0x6FDF1002". Danach im Terminal folgendes ausführen:

Code

1. `sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/`
2. `sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/`
3. `sudo rm -R /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches`
4. `sudo kextcache -u /`

Jetzt neu starten. Mit etwas Glück sollte sie jetzt laufen.