## **Erledigt** Zweiter Bildschirm hat kein Signal nach Login und Bluetooth Probleme

Beitrag von "CMMChris" vom 18. Mai 2019, 02:06

Dieser KextsToPatch Eintrag sollte deinen Bildschirm zum Leben erwecken:

Name: AppleGraphicsDevicePolicy

Find: BA050000 00

Replace: BA00000 00

Das mit der Kernel Panic war ein Zufall und hat nichts mit den Linien zu tun. Das ist nur ein optischer Makel beim Aktivieren der Grafikbeschleunigung der seit 10.14.5 mit den neuen AMD Treibern auftritt. Das Phänomen haben alle Polaris und Vega Nutzer.

Bluetooth Tastatur im BIOS funktioniert nur mit Apple WLAN Karte + Apple Tastatur.

Deine Ton Aussetzer mit Bluetooth liegen sehr wahrscheinlich an Interferenzen im 2,4GHz Band. 2,4GHz WLAN stört Bluetooth z.B. massiv.