

Erledigt

Benötige Hilfe: Asus Prime Z370-A, Intel i7 8700, Radeon RX 580

Beitrag von „Paprika“ vom 19. Mai 2019, 16:54


Hallo,

Ich habe nach der Anleitung, die beim Hackintool v2.4.0 mitgeliefert wird

versucht meine USB Ports auf dem ASUS Prime Z370-A hinzurichten, leider fehlgeschlagen bei riesigem Zeitaufwand.

Spoiler anzeigen

So habe ich angefangen:



Und das war das Bild als ich fertig war:




Alle 3 Ports am Gehäuse und 7 am Mainboard und 1x intern für die WLAN/Bluetooth Karte haben funktioniert.

Dann habe ich exportiert nach Anleitung:

- Copy USBPorts.kext to EFI/CLOVER/kexts/Other or;
- Copy SSDT-UIAC.aml and SSDT-USBX.aml (if created) to EFI/CLOVER/ACPI/patched

Und das hier nach Reboot bekommen:



Was ist da schief gelaufen?