

Erledigt

Asus UX303L Laptop

Beitrag von „wastenstoeckel“ vom 24. Mai 2019, 12:34

So, ich habe mal einen Hardware-Dump als ZIP angehängt. Da steht hoffentlich alles drin, was schlaue Menschen wissen wollen.

Meine Vermutung ist derweil, dass vielleicht USB Schuld ist. (?). Ich las, dass so allerlei Kram intern über USB läuft, und USB ab 10.4 von Apple irgendwie umgewickelt wurde (?).

Was auch immer, Ton und Bluetooth muss ich hinkriegen, der Rest (beleuchtete Tasten, Kartenleser usw) ist mir egal.