

Erledigt

Threadripper 1950x: RX56 richtig erkannt?! Shutdown und Audio/Video Async

Beitrag von „SchmockLord“ vom 25. Mai 2019, 09:56

Das mit dem Shutdown hab ich jetzt behoben. Lag an dem GenericUSBXHCI.kext. Am Anfang konnte ich den nicht weglassen, da gingen dann meine USB-Ports nicht richtig, meine Maus und Tastatur gingen nicht. Aber jetzt ging es auch ohne und Shutdown/Restart funktionieren.

Sleep brauch ich nicht unbedingt, ist ein Desktop.

Aber ich hab immer noch dieses Audio/Video Async Issue.

Ich denk mal es hängt mit den Einstellungen zusammen:

Mein Threadripper ist auf 4.1Ghz übertaktet, wird in Mac OS ohne diese Einstellungen mit 4.09Ghz angezeigt.

Im BIOS habe ich einfach nur die Ratio auf 41 und die Spannung auf 1.32V angehoben. Und ich geh davon aus, dass Bus Speed bei 100Mhz wenn $41 \times 100 = 4100$ ergeben.

