

**Erledigt**

## **Threadripper 1950x: RX56 richtig erkannt?! Shutdown und Audio/Video Async**

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 25. Mai 2019, 11:36**

Hab sie wieder rausgenommen, kein Unterschied.

Ich hab auch meine VoodooTCSyncAMD.kext mal rausgenommen. Auch kein Unterschied.

Weiß langsam nicht mehr weiter.

Hab auch schon diverse AppleALC Injects durchprobiert, gefühlt funktioniert die 1 am besten. Da nehm ich zumindest keine Störgeräusche wahr. Ohne die Inject-Zahl, also nur das Kext, hat der Sound aber auch schon funktioniert.

Hab einen Realtek 1220. Angeschlossen sind aber meine Nubert Lautsprecher mit integriert USB. Ich werd mal noch probieren, die Lautsprecher per Chinch an den Soundausgängen am Mainboard anzuschließen, mal gucken ob das was bringt.