

Erledigt

BCM94352HMB kein Bluetooth möglich

Beitrag von „Fredde2209“ vom 5. Juni 2019, 21:25

Mal wieder eine Bluetooth Geschichte...

Diese Karte läuft seit einigen Monaten in meinem Acer Laptop und tut es soweit auch. Nun muss ich aber auf meinen Fujitsu Laptop umsteigen, da mein Acer leider auseinander fällt und ein Display Scharnier defekt ist. Für Produktivität echt nicht mehr zu empfehlen. Daher ist die Karte jetzt in meinem Fujitsu. WLAN geht, Bluetooth hält still.

Was ich getan habe:

1. Pin 20 (??) angeklebt, um Bluetooth Whitelisten zu umgehen. Bei meinem Acer war das nötig.
2. BRCMPatchRam 2 + FirmwareData
3. USBInjectAll, ohne exclude list
4. Den manuellen WLAN Schalter an der Vorderseite des Geräts eingeschaltet

Warum das Ganze nicht geht weiß ich nicht, ich weiß allerdings, dass auch meine AR9285 kein Bluetooth macht, an meinem Acer allerdings schon. Ich nehme also an, dass es Laptop bedingt ist. Hat da jemand spontan eine Idee woran das liegen könnte? Hab euch trotzdem mal Clover Ordner, DPCI Manager und loreg angehängen