

Erledigt

BCM94352HMB kein Bluetooth möglich

Beitrag von „jboeren“ vom 8. Juni 2019, 19:08

Oft fehlen die beiden usb daten leitungen.