

**Erledigt**

## **RX Vega 56 läuft unter 10.14.5 noch nicht richtig: Unterirdische OpenCL und Game Performance**

**Beitrag von „SchmockLord“ vom 13. Juni 2019, 13:07**

Ja, hab beide BIOS probiert.

Hab auf dem einen jetzt auch mal testweise einen [BIOS-Flash](#) auf das MSI Airboost 64 BIOS gemacht. Funktioniert unter Windows prima und hat manchmal unter OS X auch sehr gut funktioniert, siehe auch die Benchmark Ergebnisse.

Aber es schwankt halt extrem und ich hab keine Ahnung, woran es liegt.

Kann man irgendwie prüfen, ob die AGPM geladen ist?