

Erledigt

BCM94352HMB kein Bluetooth möglich

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 13. Juni 2019, 18:53

Stimmt, sorry, daran hätte ich auch denken müssen. Ich habe schon mal bei einem Fujitsu das WWAN Modul durch eine SSD ersetzt, das lief auch! Die haben da doch sehr kuriose Kombinationen an Ports verbaut, obwohl auf den ersten Blick alles so gleich aussieht.

Displayport geht bei meinen Lifebooks mit der HD4000 problemlos, da müsste es noch irgendwo einen Thread geben welchen Patch man eintragen musste.

[Lifebook E782 Sound und sonstiges Feintuning](#)

Hier siehst du, ich musste ein wenig mit den ig-platform-ids experimentieren, Dual Link kann man noch variieren. Die Angaben für die Portanzahl sind jeweils nicht immer 100% richtig, das hat damals auch [al6042](#) schon angemerkt. Das wird schon! Sound über DP -> HDMI Adapter geht übringens auch.