

Erledigt

RX Vega 56 läuft unter 10.14.5 noch nicht richtig: Unterirdische OpenCL und Game Performance

Beitrag von „CMMChris“ vom 14. Juni 2019, 01:18

Die Lüftersteuerung (und einiges mehr) funktioniert vor 10.14.5 nicht. Das mit der PowerPlay Table ist kein Fix sondern nur ein schmutziger Hack. Mit dem Lüfterverhalten musst du leben. Die Vega Treiber waren bis vor 10.14.5 der letzte Schrott.

Edit: Und nutze bitte das statt Vega Tab [\[TOOL\] Vega 64 PowerPlayTable Generator](#)