

**Erledigt**

## **MSI H270M MORTAR ARCTIC Probleme mit den USB Ports**

**Beitrag von „published“ vom 15. Juni 2019, 21:54**

Hallo,

Ich brauche eure Hilfe.

Nachdem mein Coffee Lake System wieder läuft, wollte ich mich mal um den High Sierra PC kümmern da dieser noch ein wenig Feintuning braucht.

Mein erstes Problem welches ich habe ist, dass es Probleme gibt mit den USB Ports. Ich vermute mal es liegt am Port Limit Patch, denn es werden

nur 5 von 7 Ports erkannt. Es handelt sich um das System 2 in meiner Signatur.

Wäre echt lieb wenn sich jemand die EFI anschauen Könnte. 😊 Danke