

Catalina (10.15) und ICH10 Hotplug

Beitrag von „griven“ vom 16. Juni 2019, 13:27

~~Ich habe Catalina inzwischen auch erfolgreich auf das T430 installieren können und soweit so gut läuft es wie es soll (Batteryanzeige, Wlan, Bluetooth) trotzdem gibt es noch einen Schönheitsfehler denn der bisher funktionierende Patch für den AppleAHCIPort.kext läuft unter Catalina nicht mehr mit dem Ergebnis das meine zweite SSD im Ultrabay nicht erkannt wird. Gut für den Moment kann man damit leben aber das ist natürlich kein tragbarer Zustand. Hat jemand von Euch vielleicht schon einen Weg gefunden dieses Manko zu beheben?~~

Alles Blödsinn der Patch funktioniert nach wie vor nur richtig machen sollte man ihn dann auch. Also mit

Name	Find	Replace	Comment	MatchOS
com.apple.driver.AppleAHCIPort	40600200	00000000	Patch	Hotplug

lassen sich die Hotplug SATA Probleme auch unter Catalina beheben.