

Erledigt

Webtreiber sind installiert, GTX 1050ti wird dennoch nicht erkannt

Beitrag von „Mallek“ vom 18. Juni 2019, 21:36

Ich habe das System jetzt nochmal komplett neu installiert.

Nach der Installation der Webtreiber wird die Karte zwar erkannt, jedoch wird der VRAM nur mit 256mb angezeigt. Die Grafikbugs bestehen noch immer. Zudem bootet der PC nur, solange "nv_disable=1" aktiviert ist.