

10.15 auf TP T430

Beitrag von „griven“ vom 21. Juni 2019, 00:40

Bei mir läuft sie wobei die Rebrand Karten ja auch individuell sind sprich es kann sein das Deine Karte einen andere DeviceID hat als meine. Du musst ggf. den AtherosWiFiInjector.kext gegen Deine Version tauschen und zudem natürlich auch noch aus dem KextUpdater unter "Werkzeuge" den Punkt "Installiert Kext für Atheros..." ausführen da ja nun Apple leider die Atheros Karten rausgeschmissen hat. WLAN und BT funktioniert bei mir ohne weiteres.