

ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig

Beitrag von „apfelnico“ vom 1. Juli 2019, 20:17

Wäre auch mein Tipp gewesen, danke an DSM2

[jan2000](#)

Kann sein, dass sich das BIOS bei der Erkennung der Decklink verhaspelt. Geschwindigkeiten lassen sich aber auch im BIOS manuell vergeben. Die Decklink ist noch PCIe 2.x, kein 3.0.

Die NVMe, sofern direkt auf dem Board, hängt am PCH, frisst also keine CPU-Lanes.