

Erledigt

IDT 92HD71B7 Subwoofer geht nicht

Beitrag von „Cortablo“ vom 21. September 2019, 18:20

Hallo, ich habe meinen IDT 92HD71B7 SoundChip mithilfe von AppleALC (Layout-ID: 3) ans laufen gebracht, leider nicht ganz. Der Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Kann man da was machen?