

Erledigt

AIO leckt (defekt) nach 9 Monaten

Beitrag von „StevePeter“ vom 8. Juli 2019, 22:13

Hallo,

habe mir im Ende Oktober 2018 eine Cooler Master MasterLiquid Lite 240 gekauft. Lief bisher sauber.

Wollte heute eine 2. M.2 SSD einbauen und musste feststellen, dass die AIO "leckt".
Ist schon auf dem PCI-Port und der Grappa die darin steckt. 🙄🙄

Habe mal Alternate informiert und Bilder geschickt. Ist echt zum 🤦🤦🤦🤦🤦

Mal schauen wie die reagieren.

Hatte das schon mal jemand??

Gruß