

Erledigt

HP Elitebook 840 G3 - läuft, aber noch viele Baustellen

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 11. Juli 2019, 09:32

Würde - wenn es preislich geht - zum UX330UAK raten -> Mein UX310UAK hat eine extrem dumme Lüftersteuerung (Lüfter rennt dauerhaft, obwohl CPU nur 29°, auch in Windows gleiches Verhalten), für die es noch keine ordentliche Lösung gibt. Ich werde mal schauen, ob ich an einen kompakten Thermowiderstand rankomme, der auf die Heatpipe aufgeklebt wird und bei >50° niederohmig wird und unterhalb den Lüfter ausgeschaltet lässt. Bisher nichts passendes gefunden.