

Erledigt


Hilfe bei der Installation von hackintosh

Beitrag von „derHackfan“ vom 12. Juli 2019, 10:01

Guten Morgen,

ich bin auch nur kurz online, vielleicht am späten Nachmittag oder heute Abend, bis dahin bitte Geduld aufbringen. 😊

ASRock (6, 7, 8 und 9er Chipsatz) hat die Besonderheit dass das Ethernet Kext zwar geladen wird aber dann (trotzdem) kein Builtin vorhanden ist, vorausgesetzt es ist das richtige LAN Kext dann würde der Fall hier auch zutreffen,



man muss die Daten mit Clover (DSDT, SSDT, Arbitrary, Properties) oder mit dem Pi.kext ergänzen damit es läuft.

Ausserdem findet ASRock beim Start kein Clover Bootloader, das heißt EFI Ordner einfach kopieren und einsetzen läuft nicht, hier muss man die Option "Add Clover Boot Options for all Entries" wählen oder über die Shell einen Booteintrag hinzufügen.

Code

1. `bcfg boot add 0 BOOTx64.efi "Clover"`

Das gilt übrigens auch für Open Core...

Gruß derHackfan