

Erledigt

Extreme Akkuprobleme mit meinem HackBook

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 15. Juli 2019, 21:13

DeHack Die 900MHz statt 800MHz habe ich mit meinem i5-7200U auch. Kann es mir auch nicht erklären, dabei ist egal, ob ich den CPUFriend.kext selber erstelle oder die von [anonymous_writer](#) benutze. Würde mich definitiv auch interessieren wie man an die 800MHz rankommt.

EDIT:

Gerade mal im PowerGadget eine log erzeugen lassen und siehe da, er geht doch auf 800MHz runter, aber eben nicht so häufig. Ich weiß, dass man es vermutlich nicht lesen kann, daher die bedingte Formatierung. Grün ist 800MHz.

