Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von "Mork vom Ork" vom 3. August 2019, 11:09

DSM2

ich habe jetzt mal sowohl das MSI VBIOS als auch das SAPPHIRE VBIOS versucht. **Keine** Änderung.

Ich habe meine Verkabelung komplett aufgelöst und neu verlegt... Keine Änderung

In einem anderen Slot kann ich sie auf Grund der Custom Wasserkühlung nicht testen.

Wär mit Schläuchen kein Problem, aber mit Tubes ist mir der Aufwand zu gross.

Andrerseits weiss ich nicht mehr, was ich noch versuchen soll... sitze seit gestern ununterbrochen an dem Schei... (Sorry).

Werde als nächstes mal ein anderes HDMI-Kabel versuchen, obwohl ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, das es was bringt.

Unter WINDOWS keinerlei Probleme mit der HDMI-Verbindung - unter macOS jedesmal sofortiger Neustart, sobald man ange-

meldet und der Desktop geladen ist.

Ich habe keinerlei RADEON VII kexte in "Others", noch irgendwelche Patche in der config.plist und all die Sachen, die ich für

die RX480 noch in der Config hatte (wie Framebuffer-Patch) habe ich komplett entfernt.

Anbei mal mein EFI-folder:

EFI.zip