Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von "DSM2" vom 3. August 2019, 11:51

CMMChris für CPU ist das Bios zuständig egal ob ich Vcore anhebe oder absenke.

Das funktioniert problemlos, egal welche Generation, macOS selbst kann die vorgegebenen Spannungen nicht selbst beeinflussen.

Mork vom Ork Ich persönliche glaube nicht das es an deiner config liegt aber ich schaue etwas später dennoch mal drüber.

Bin jetzt mit den Kids zugange, melde mich später diesbezüglich.