

Erledigt

Broadcom BCM94331CD zeigt WLAN, jedoch kein Bluetooth

Beitrag von „derpaufler“ vom 21. August 2019, 18:35

Danke für die Antwort.

Ich habe nun BcrmPatchRAM.kext und BcrmPatchRAM2.kext entfernt und deine drei Kexts

- BrcmBluetoothInjector.kext
- BrcmFirmwareData.kext
- BrcmPatchRAM2.kext

hinzugefügt (USB-Boot-Stick im Verzeichnis EFI\CLOVER\kexts\Other).

Alle anderen kexts, die ich oben aufgezählt habe, sind noch vorhanden.

Leider keinerlei Änderungen. Sowohl WLAN verbindet nicht als auch Bluetooth lässt sich nicht aktivieren.

Hast du noch eine Idee?