

Erledigt

AMD Ryzen Kein Soundoutput MIC

Beitrag von „forumtroll“ vom 24. August 2019, 20:43

Nach der Vanilla Anleitung hab ich es geschafft, Mojave 10.14.6 erfolgreich auf ein AMD System zu Installieren.

Der Soundoutput mit Realtek 887 läuft aber das Mic möchte nicht. Hab bis jetzt Probiert unter Clover Einstellungen zu übernehmen, bisher ohne erfolg.

Unter ACPI - FixHDA Haken rein

Unter Devices - Inject 1,2 und 3 und Reset HDA haken rein. Das habe ich bisher getestet.

Mit Inject 1 ist der Soundoutput im Front lauter als Hinten.

System: MSI B450I Gaming Plus AC

Prozessor: Amd Ryzen 2600

Ram: G-Skill DDR 4 3000

Headset: Func HS (Firma gibt es nicht mehr)