

Erledigt

OSX 10.8.2 Installation scheitert

Beitrag von „DoeJohn“ vom 24. Februar 2013, 00:28

Schau nochmal genau nach, wegen USB 2.0. Ich hatte bei fast dem gleichen Board auch den gleichen Fehler, wie du im ersten Bild und das lag daran, das ich die Ports verwechselt hatte!