

Erledigt

Lenovo E560 Intel i5-6200U 2x 2.30GHz

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. September 2019, 17:42

Auf meinem ehemaligen Lenovo E460 (ebenfalls CX20753-4) funktionierte Audio perfekt mit AppleALC und der layout-id 3. Für HDMI-Audio war nur ein framebuffer-patch nötig. Kann ich gerne mal raussuchen, müsste allerdings auf den aktuellen Stand gebracht werden, da es "damals" noch ein Kext-Patch war.

Nachtrag: Öffne doch mal bitte den IORegistryExplorer, stecke dann ein HDMI-Kabel ein und schau mal nach, wo dort *AppleDisplay* auftaucht. Das müsste dann entweder unter *IGPU* → *display0* → *AppleIntelFramebuffer@1* oder *IGPU* → *display0* → *AppleIntelFramebuffer@2* zu finden sein.

So sieht das bei meinem Dell Vostro 5370 aus (HDMI unter *AppleIntelFramebuffer@1*)

