## USB-Ports erkennen nur noch USB 2.0 Geräte

## Beitrag von "pebbly" vom 9. September 2019, 20:55

Kann es sein, dass die seit einem MacOS Update nicht mehr funktionieren?

Das Port-Limit auszuheben ist nur eine temporäre Lösung, welche gerne durch ein Update beendet wird. Erstelle dir also eine eigene USB Kext mit dem Hackintool (Anleitung ist im Tool integriert).

Aktuell dürften diese KextsToPatch die USB 3.0 Ports wieder aktivieren. Falls nicht, hau alle im Clover Configurator vorgeschlagenen USB Patches rein und dann erstelle deine auf dich angepasste Kext.

IOUSBHostFamily 83E30FD3 E34109DF 83E33FD3 E34109DF 83E35FD3 E34109DF 83E35FD 83E35FD3 E34109DF 83E35FD3 E341000DF 83E35FD3 E3410

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 4183FF0F 0F839404 0000 4183FF0F 90909090 9090 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 83FB0F0F 838F0400 00 83FB0F90 90909090 90