

**Erledigt**

# Nach 2 Wochen nicht benutzen bootet nicht mehr.

Beitrag von „karacho“ vom 11. September 2019, 09:56

Er hat doch 'ne Geforce GTX 1060. Soll mal die IGPU im Bios ausschalten, fall eingeschaltet und in Clover unter Grafik nichts injecten.

Update: Hab mir mal seine config.plist angeschaut. Wenn er IGPU im Bios deaktiviert hat, dann sollte er nv\_disable=1 da raus nehmen. debug=0x100 und keepsyms=1 kann auch raus. In der ACPI Sektion braucht er die GFX0 to IGPU auch nicht, wenn IGPU im Bios ausgeschaltet ist.



