## ASUS X299 Prime Deluxe Problem - MacOS unabhängig

Beitrag von "DSM2" vom 13. September 2019, 18:11

Wie bereits von mir geschrieben AVX Extensions einstellen.

Für den Anfang AVX auf 2 stellen und AVX-512 auf 3, anschließend erneut testen!

Cinebench kann eine CPU niemals so aufheizen wie es mit Prime95 der Fall ist.

Bezüglich Code 92:

Hattest du den Rechner wenn er aus war komplett Stromlos?

Welche Thunderbolt Karte war den verbaut?