Erledigt 10.14.6 BCM943602CS Bluetooth Probleme

Beitrag von "Claus59" vom 14. September 2019, 13:57

Für meinen Fall eher nicht so gut, da ich eienen Laptop habe,

Bei meiner Karte waren zwei Antennen für die interne Plazierung dabei, welche ich aber im Moment nicht nutze, sondern die originalen, welche im Deckel des Laptops verbaut sind. Ich habe mir schon überlegt, das ich eventuell diese Antennen nutze, habe aber mir noch nicht die Zeit dafür genommen das auszuprobieren.

Aber wie schon geschrieben, ich werde mir in nächste Zukunft wahrscheinlich einen neuen Router zulegen, welcher dann die 5 GHz kann.

MfG Claus