

Sidecar mit dem Hackintosh (Unmöglich?!)

Beitrag von „Brumbaer“ vom 15. September 2019, 20:35

9900K mit Vega Frontier, 15.0 Beta8, iPadPro 12.9"

SMBIOS iMacPro, BCM94360CD: kein Verbindungsaufbau.

SMBIOS iMacPro, USB: Verbindungsaufbau, aber Schirm bleibt schwarz, Seitenleiste und Onscreen Tastatur funktionieren.

SMBIOS iMacPro, BCM94360CS2: Verbindungsaufbau, aber Schirm bleibt schwarz, Seitenleiste und Onscreen Tastatur funktionieren.

SMBIOS iMac18,3, BCM94360CS2 oder USB: Verbindungsaufbau, aber Schirm bleibt schwarz, Seitenleiste und Onscreen Tastatur funktionieren.

SMBIOS iMac18,3, BCM94360CS2 oder USB und iGPU (connectorless) aktiviert:

Sidecar funktioniert ohne Problem sowohl über WLAN als auch über USB.

Nach Zurücksetzen des SMBIOS auf iMacPro1,1 bleibt der Bildschirm wieder schwarz.