

# Sidecar mit dem Hackintosh (Unmöglich?!)

Beitrag von „revunix“ vom 15. September 2019, 22:38

[Brumbaer](#) Hab gerade mal auf iMac18,3 gewechselt... gleiches Problem. Komisch ist auch, das die iGPU da nicht geladen wird unterm neuen MacPro7,1 schon. Da muss ich wohl noch etwas probieren.

In welchem Mac ist denn die BCM943602CS verbaut?! MacPro6,1 oder?!