

Ich kann nicht mehr - Geräusch im Studio PC (USB Interface - Boxen) wer weiß Rat?

Beitrag von „JimSalabim“ vom 17. September 2019, 12:09

Ich hatte mal ähnliche Geräusche (übrigens auch am echten Mac, nicht nur am Hackintosh). Die Verbindungen sind bei mir komplett symmetrisch. Nach langem Ausprobieren hat sich herausgestellt, dass die Masse des Thunderbolt-Anschlusses diese Geräusche an die Lautsprecher überträgt. Sobald diese (auch auf Umwegen) mit der Masse der Lautsprecher verbunden ist, entstehen die Geräusche. Mit einem USB-Audio-Interface sind die Probleme daher beispielsweise logischerweise nicht aufgetaucht.

Ich habe das Problem erfolgreich gelöst, indem ich mir eine Line Isolation Box gebaut habe (gibt es auch fertig zu kaufen – aber bitte nicht mit einer normalen DI-Box verwechseln, da es entscheidend ist, dass sowohl die Eingänge als auch die Ausgänge für Line-Level ausgelegt sind) und diese zwischen das Thunderbolt-Interface und die Lautsprecher gehängt habe. Seitdem ist bei mir himmlische Ruhe.