## Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von "apfelnico" vom 21. September 2019, 22:43

Im MacPro sind die langsamer, weil andere Technologie. ECC (also mit hardware-basierter Fehlerkorrektur) Speicher taktet eben nicht so hoch. Darüber hinaus verwendet Apple grundsätzlich nur Speicher, die nativ vom Chipsatz so vorgegeben sind, ohne zu übertakten, ohne XMP Protokolle.

Dafür wird beim neuen MacPro der Speicher besonders breitbandig angesteuert, nämlich sechskanalig.