

Erledigt

Nach SSD-Einbau KernelPanic

Beitrag von „Chris007“ vom 1. Oktober 2019, 05:42

[cobanramo](#) erst einmal danke für die Antwort.

PCIe Slots habe ich jetzt alle probiert. Aber auch auf dem 3/16x ist das Fehlerbild überall gleich. BIOS ist aktuell und mit NVMe Kext bleibt der Bootvorgang am Apple Logo hängen.

Da werde ich wohl doch auf SATA m.2 switchen müssen.

Gruß

Chris